


FICHA COMERCIAL



Kit Fusor Hp CE506A LaserJet CM3530, CP3525 M551, M570, M575

Repuesto de Impresora > Fusor > Fusor HP Original

Cód. Fábrica: **CE506A**

Original

Condición: nuevo



Características

	Rendimiento	150,000 Páginas
	Tecnología de Impresión	Laser
	Color del Suministro	Negro
	Tipo de Rendimiento	Alta
	Cantidad por Paquete	1 pieza(s)
	Compatibilidad	Impresora HP CP3525, CM3530, M551, M570, M575

Especificaciones

Marca	HP
Modelo	CE506A
Color de Producto	Negro
Garantía de Fábrica	12 meses
Unidad	1 pieza(s)
Empaque de Fábrica	En Caja
Tipo de Impresión	Laser
Producto	Original
Compatibilidad	Impresora HP CP3525, CM3530, M551, M570, M575

Descripción

El Kit Fusor HP CE506A es una pieza clave en el proceso de impresión láser. Se encarga de fijar el tóner al papel mediante calor y presión, asegurando que las impresiones sean claras, nítidas y duraderas. Este kit es un repuesto original de HP diseñado para prolongar la vida útil de las impresoras HP LaserJet, ofreciendo rendimiento constante y profesional. El fusor HP **CE506A** es compatible con impresoras HP Impresora HP CP3525, CM3530, M551, M570, M575. Esto lo convierte en una pieza indispensable para oficinas que dependen de una alta calidad de impresión y un rendimiento confiable. - Calidad de impresión superior: Las piezas originales HP están diseñadas para trabajar en armonía con tu impresora, lo que asegura impresiones profesionales y sin defectos.

- Longevidad: Un fusor original puede extender significativamente la vida útil de tu impresora, reduciendo la necesidad de reparaciones y mantenimiento costoso.

- Mayor productividad: Minimiza los tiempos de inactividad y asegura que tu impresora funcione de manera eficiente en todo momento. El reemplazo del Fusor HP CE506A es un proceso relativamente sencillo que puede realizarse siguiendo las instrucciones del manual de la impresora. Es importante asegurarse de apagar la impresora y dejar que se enfríe antes de intentar reemplazar la pieza. Con el fusor original, puedes estar seguro de que tu impresora volverá a funcionar al máximo rendimiento en poco tiempo. **Ver más en la web >**

Tecnologin Perú - WhatsApp 950 782 561 - ventas@tecnologin.com.pe

<https://www.tecnologin.com.pe/producto/kit-fusor-hp-ce506a>

TECNOLOGIN PERU by grupo limagars sac · Generado el 25/08/2026